

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicaciones



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estado vial Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia Enero 26 de 2024					
Subregión	vía	Condición	Restricción	Entidad Responsable	Motivo
Oriente	Santa Elena	Habilitada	Control Pare y Siga entre el km 7+575 y el km 7+775, sector El Pingüino sentido Santa Elena- Medellín En el km 11+200, sector Mirador, también hay control Pare y Siga entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.	Concesión Túnel Aburrá Oriente	Trabajos en la vía
Oriente	Conexión Vial Aburrá Oriente - Túnel de Oriente	Habilitada	Restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas. El domingo 14 de enero, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. en retorno sentido Rionegro – Medellín.	Concesión Túnel Aburrá Oriente	Condiciones técnicas y fluidez en el retorno de viajeros a la ciudad de Medellín
Oriente	Vía Doble Calzada Las Palmas	Habilitada	Restricción a vehículos de carga superior a cuatro (4) toneladas entre el km 6+600 (arriba del restaurante 'Chuscalito') hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).	Concesión Túnel Aburrá Oriente	Condiciones técnicas
Oriente	Vía Autopista - Granada	Habilitada	Paso controlado En el km 0+900 y 11+700 de la vía	Secretaría de Infraestructura de Antioquia	Actividades constructivas
Oriente	Vía El Retiro - Montebello	Habilitada	Restricción permanentemente de tránsito para vehículos con cargas máximas a 10 toneladas, código de vía 56AN04, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060084592 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 2 de agosto de 2023.	Secretaría de Infraestructura de Antioquia	Conservación de la vía
Oriente	Vía Abejorral – Pantanillo – El Oro	Habilitada	Restricción del tránsito para vehículos con cargas superiores a doce (12) toneladas, código de vía 05002VT176, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060346353 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 13 de octubre de 2023.	Secretaría de Infraestructura de Antioquia	Conservación de la vía
Oriente	Vía La Morelia - Abejorral	Habilitada con cierre total en el KM 9+200	Cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida. Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular.

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicaciones



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Estado vial Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia Enero 26 de 2024					
Occidente	Vía Miserenga - Ebéjico - Sevilla - Heliconia - Alto del Chuscal	Habilitada con cierres parciales	Trabajos en la vía sobre el km 8+500. Plan de Manejo de Tránsito - Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga km 0+000 y Ebéjico (Quebrada La Sucia) km 3+127, según Resolución No. 2023060347919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de octubre de 2023, en los siguientes horarios: 7:30 a.m. a 6:00 pm hasta el 25 de marzo de 2024	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Actividades constructivas
Occidente	Vía Santa Fe de Antioquia - Puente Real	Habilitada con restricción en el puente Real	Restricción en el Puente Real al paso de camionetas con capacidad de carga superior a 3.5 toneladas, vehículos de carga, buses, microbuses y vans de más de 8 pasajeros. * Paso uno a uno para los vehículos tipo automóviles, motocicletas, vans de máximo 8 pasajeros y camionetas de máximo 3.5 toneladas. RESOLUCIÓN NÚMERO 04146 DEL 17 NOVIEMBRE 2023	INVIAS	Actividades constructivas
Occidente	Vía Bolombolo - Santafé de Antioquia	Cierre total en los Km 72+0015 y el 72+0316, Puente El Tonusco	Cierre total de unos sectores del Sistema Nacional de Carreteras a cargo de la Nación RESOLUCIÓN NÚMERO 04502 DEL 09 DICIEMBRE 2023	INVIAS	Actividades constructivas
Urabá	Vía Carepa - Saiza	Cierre total en el Km 23+500	Cierre de la vía a la altura del sector El Cerro km 23+500, debido a movimiento en masa de gran tamaño. En atención con maquinaria amarilla.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Movimiento en masa
Suroeste	Vía La Tolva - Piedra Verde - Ye a Fredonia	Habilitada	Pérdida de banca en el km 15+200. Transitar con precaución, paso restringido a un (1) carril.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Condición de la vía
Suroeste	Vía Puente Iglesias - La Ye - Jericó	Habilitada con cierre total en el sector La Viña	Pérdida de banca total en el sector La Viña (km 4+900 desde Jericó). Si se dirige al sector, tomar rutas alternas.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Condición de la vía
Norte	Vía Entrerriós - Te a Labores - La Apartada - San José de la Montaña	Habilitada	Pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña. Transitar con precaución.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Condición de la vía
Norte	Variante Donmatías - Entrerriós	Habilitada	Restricción permanente del tránsito de vehículos con cargas superiores a 32 toneladas sobre el corredor vial. Según Resolución No. 2023060086989 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 28 de agosto de 2023.	Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia	Conservación de la vía

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicaciones



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia